

LAC METAL AQUA**Lac pentru acoperirea pieselor din cupru sau din alte metale usoare****DATE TEHNICE :****Structura:** Lac de uz interior si exterior, dur si rezistent la abraziune.**Sortiment:**

REZLAKK AQUA transparent

Domeniu de utilizare: Este disponibil pentru lacuirea oricarui obiect metalic neferos. Recomandat pentru produse de feronerie.**Caracteristici calitative:**

Aspect exterior.....	Solutie galbuie
Timpe de scurgere la 20°C, (MSZ EN 535:1994) cu pahar de masurat nr Ø4 mm, s, cel putin.....	25-30
Materiale nevolatile (MSZ ISO 1515:1992), 105°C, 2 ore, %, cel putin.....	45
Timpe de uscare (MSZ ISO 1517:1993) la 20°C, ore, cel mult grad 1.....	1
grad 6.....	24
Revopsibilitate la 20 °C.....	dupa 24 ore
Rezistenta la apa (MSZ 9640/11), la 20 °C Imersat in apa timp de 72 de ore.....	pelicula neschimbata
Rezistenta la apa cu Tomi Star timp de 72 de ore.....	pelicula neschimbata
Consum specific.....	8-10m²/kg.

Pastreaza calitatea: 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului MSZ 13910:1973.

Ambalaj: Cutii de plastic de 0,125 L, cutii metalice lacuite de 0,75 L si galeti de 25 Kg.

Utilizare: Suprafata obiectului din cupru se va poliza cu pasta de slefuire si se va curata. Se poate degresa si cu solvent. Lacul se aplica in doua straturi, intre cele doua straturi timpul de repaus va fi de 24 de ore. Obiectele utilizate se vor curata cu diluant aromatic.

Diluare: apa de la robinet

Prescriptii privind protectia contra incendiilor: Apartine clasei IV. de inflamibilitate.
Nu este inflamabil!

Continutul de materiale daunatoare sanatatii: Nu contine substante toxice in cantitati daunatoare pentru sanatate.

Fraze de pericol : nu exista
Fraze de precautie : P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.



EGROKORR